

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI
PRINCIPALI PROFILI ILLECITI RISCONTRATI
NELL' AZIONE





FOTO N.1: Sorvolo aereo del polo industriale di Anagni



FOTO N.2: Depuratore comunale di Anagni



FOTO N.3: Foto aerea degli stabilimenti industriali nel polo di Anagni.



FOTO N.4: Deposito incontrollato di rifiuti, località Fontana.



FOTO N.5: Deposito incontrollato di rifiuti, località Fontana.



FOTO N.6: Deposito incontrollato di rifiuti sequestrato in località Morolese.



FOTO N.7: Costruzioni abusive sequestrate, località Paduni.



FOTO N.8: Deposito incontrollato di rifiuti sequestrato, località Morolese.



FOTO N.9: Deposito incontrollato di rifiuti, località Paduni



FOTO N.10: Costruzione abusiva sequestrata, località Sgurgola.



FOTO N.11: Costruzione abusiva sequestrata, località Paduni.



FOTO N.12: Emissioni non autorizzate in atmosfera, località Villa Magna