

Lago Osiglia (Liguria)



FOTO N. 27: Cartina recante ubicazione geografica del Lago di Osiglia



FOTO N.28 e 29: Panorama Lago di Origlia.

Frutto della mano dell'uomo e non della natura, il lago di Osiglia è creato da una diga, uno sbarramento art.ificiale costruito negli anni Trenta, che trattenendo l'acqua, soprattutto nel periodo invernale ha formato un invaso art.ificiale di diversi milioni di metri cubi

ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'azione ha definito un **quadro di situazione** costituito da **1 controllo** che è risultato **non conforme** alla normativa ambientale.

Esito dei controlli

IMPIANTO	COMUNE	PROV	ESITO	NOTE / SANZIONE
DEPURATORE	OSIGLIA Località Girette	SV	NON CONFORME	Art 52 co.2 D.L.vo 22/97 Art. 54 co. 1 e 2 D.L.vo 152/99

Indicatori di pressione ambientale

OSIGLIA (SV)

Abitanti nr. **468**

Superficie **Kmq 29.07**

Densità: **16.1 ab/kmq**

Altitudine: **715 m.s.l.m.**

Latitudine: **44°16'36''84**

Longitudine: **08°11'51''36**

Depuratori:

Località: **Osiglia**

inizio attività: 1999

potenzialità per abitanti equivalenti: 2.500

Esito: NON CONFORME ai sensi dell'art. 52 comma 2 Decreto Legislativo 22/97 e art. 54 comma 1 e 2 Decreto Legislativo 152/99

Impianto di discarica:

quantità rifiuti smaltiti (ton): 214	anno 2002
201	anno 2003

I rifiuti vengono conferiti presso la discarica di Magliolo.