

## *Lago Osiglia (Liguria)*

---



**FOTO N. 27:** Cartina recante ubicazione geografica del Lago di Osiglia



**FOTO N.28 e 29:** Panorama Lago di Origlia.

Frutto della mano dell'uomo e non della natura, il lago di Osiglia è creato da una diga, uno sbarramento art.ificiale costruito negli anni Trenta, che trattenendo l'acqua, soprattutto nel periodo invernale ha formato un invaso art.ificiale di diversi milioni di metri cubi

## ATTIVITA' DI CONTROLLO

---

L'azione ha definito un **quadro di situazione** costituito da **1 controllo** che è risultato **non conforme** alla normativa ambientale.

## Esito dei controlli

---

| IMPIANTO   | COMUNE                      | PROV | ESITO           | NOTE / SANZIONE   |
|------------|-----------------------------|------|-----------------|---|
| DEPURATORE | OSIGLIA<br>Località Girette | SV   | NON<br>CONFORME | Art 52 co.2 D.L.vo<br>22/97<br>Art. 54 co. 1 e 2<br>D.L.vo 152/99 |

## Indicatori di pressione ambientale

---

### OSIGLIA (SV)

Abitanti nr. **468**

Superficie **Kmq 29.07**

Densità: **16.1 ab/kmq**

Altitudine: **715 m.s.l.m.**

Latitudine: **44°16'36"84**

Longitudine: **08°11'51"36**

### **Depuratori:**

Località: **Osiglia**

inizio attività: 1999

potenzialità per abitanti equivalenti: 2.500

**Esito: NON CONFORME ai sensi dell'art. 52 comma 2 Decreto Legislativo 22/97 e art. 54 comma 1 e 2 Decreto Legislativo 152/99**

### **Impianto di discarica:**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| quantità rifiuti smaltiti (ton): 214 | anno 2002 |
| 201                                  | anno 2003 |

*I rifiuti vengono conferiti presso la discarica di Magliolo.*